



Antigraffiti

Пятновыводитель

Средство для удаления следов скотча, жвачки, резины, клея, а также граффити и маркера с различных поверхностей. Не имеет резкого запаха.

Способ применения:

нанести состав на загрязненную поверхность при помощи распылителя. Выдержать на поверхности 5-10 секунд, потереть, затем смыть водой.

